

Общество с ограниченной ответственностью «Лемакс»



347913, Николаевское Шоссе, 10-в, г. Таганрог, Ростовская обл., ИНН 6154001478, КПП 615401001,
р/с 40702810152230100673 в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк» г. Ростов-на-Дону,
БИК 046015602, к/с 30101810600000000602, т/ф (8634) 312-345, 381-911, e-mail: lemax@lemax.ru

Исх. № 331 от «31» мая 2021 г.

Вследствие конструктивных особенностей радиаторы типов 10 и 11 имеют меньшую жёсткость по сравнению с радиаторами других типов, т.к. они имеют одну отопительную панель. В процессе транспортировки и хранения с нарушением установленных требований возможен изгиб по длине радиатора.

В случае обнаружения незначительного отклонения от плоскостности перед монтажом радиатора необходимо откорректировать его самостоятельно.

Директор

А.Н.Волхов

Конт. лицо: Козлов О.А.
Конт. тел.: (8634) 312-345, доб.269